

Eil.Nr.	Markė	Pagaminimo metai	Valst. Nr.	Defektai
1.	Škoda 14 TR	1985	BEE 320	Iškomplektuoti mechaniniai ir elektriniai mazgai. Likę: karkasas, dalinės kėbulo skardos, priekinis ir galinis (be reduktoriaus ir šoninių pavarų) tiltai, vairo kolonėlė, grindys, 4 ratai su sudėvėtomis padangomis, estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai.
2.	Škoda 14 TR	1986	BEE 339	Iškomplektuoti mechaniniai ir elektriniai mazgai. Likę: karkasas, (po avarijos) dalinės kėbulo skardos, priekinis ir galinis (be reduktoriaus ir šoninių pavarų) tiltai, vairo kolonėlė, grindys, 4 ratai su sudėvėtomis padangomis, estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai.
3.	Škoda 14 TR	1986	BEE 342	Iškomplektuoti mechaniniai ir elektriniai mazgai. Likę: karkasas, dalinės kėbulo skardos, priekinis ir galinis (be reduktoriaus ir šoninių pavarų) tiltai, vairo kolonėlė, grindys, 4 ratai su sudėvėtomis padangomis, estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai.
4.	Škoda 14 TR	1984	BEZ 554	Iškomplektuota: dauguma traukos ir pagalbinių elektros grandinių agregatų, estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai.
5	Volvo B10M-65	1991	CNV 299	Be greičių dėžės, kardano, nėra vidinio dangčio, prietaisų skydelio, manometrų. Elektros instaliacija pažeista, Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai, neturi TA.
6	Volvo B10B	1994	DGO 461	Be priekinio stiklo, variklio, greičių dėžės, prietaisų skydelio, nėra vidinio dangčio. D.p. galinio rato, stabdžių būgno, be priekinio bamperio, galinių šoninių stiklų. Elektros instaliacija pažeista, Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai.
7	DAF SB220	1997	EEO 583	Nėra vidinio dangčio, be priekinio stiklo, be prietaisų skydelio, radiatoriaus, buferio. Elektros instaliacija pažeista, Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai, neturi TA. Užsikirtęs variklis, Pavarų dėžei reikalingas kap. remontas
8	Volvo B10B	1994	DGO 458	Be priekinio stiklo, nėra vidinio dangčio. galio buferio, prietaisų skydelio, šoninio stiklo. Variklio vožtuvų dangteliai - 2vnt. Elektros instaliacija pažeista, Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai, neturi TA.
9	Volvo B10B	1994	DGO 464	Nėra vidinio dangčio. Elektros instaliacija pažeista, Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai, neturi TA. Užsikirtęs variklis, Pavarų dėžei reikalingas kap. Remontas
10	DAF SB220	1996	DOE 182	Be greičių dėžės, vairuotojo sėdynės, nėra vidinio dangčio, šoninių orlaidžių, priekinių žibintų, buferio. Elektros instaliacija pažeista, Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai, neturi TA. Užsikirtęs variklis,

11	Volvo B10B	1994	DGO 465	Be greičių dėžės, variklio, nėra vidinio dangčio, galinių ratų, šoninių stiklų, galinio dangčio, kuro bako, priekinio stiklo, priekinio buferio, priekinių žibintų. Elektros instaliacija pažeista, Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai, neturi TA. Degusi el. instaliacija
12	VAN HOOL A 300	1993	BEH 418	Be galinio tilto, pavarų dėžės, be salono, variklio dangtelio, priekinių žibintų. Elektros instaliacija pažeista, Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai, neturi TA. Maža variklio kompresija
13	DAF SB220	1996	DOE 183	Nėra vidinio dangčio, pavarų dėžės, karterio, variklio, vairuotojo sėdynės, priekinio stiklo, radiatoriaus, buferio. Elektros instaliacija pažeista, Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai, neturi TA. Užsikirtęs variklis, Pavarų dėžei reikalingas kap. remontas
14	VAN HOOL A 300	1996	BEH 420	Pagrindinis radiatorius , nėra vidinio dangčio, salono sėdynių. Reikalingas variklio remontas, galinio tilto reduktorius dirba triukšmingai, reikalingas kėbulo karkaso ir išorės apdailos remontas