

**UAB „KAUNO AUTOBUSAI“
SKELBIMAS**

UAB „Kauno autobusai“ skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti materialiojo turto viešąjį aukcioną.

Parduodamo turto duomenys:

Eil. Nr.	Autobuso pavadinimas	Pagaminimo metai	Valstybinis numeris	Rida km	Trumpa techninės būklės charakteristika
1	MB Sprinter 413	2005	HAS 952	748911	Reikalingas variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių, kuro bakas tuščias. Salono būklė prasta. Be tech. apžiūros.
2	MB Sprinter 616	2003	HAH 661	688510	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, Variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių, kuro bakas tuščias. priekinis bamperis nepritvirtintas, salono būklė prasta. Be tech. apžiūros.
3	MB Sprinter 416	2005	HAH 663	728047	Reikalingas variklio, automat. transmisijos, el. instaliac. remontas. K.P. durys išimtos. Reikalingas kėbulo remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių, kuro bakas tuščias. Be tech. apžiūros.
4	Daf SB 220	1997	EEG 014	1263494	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, Variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių, k.p. veidrodžio. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta. Be tech. apžiūros.
5	Daf SB 250	1998	FGL 504	1390610	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių, kuro bakas tuščias, salono būklė prasta, kiauras stogas. Be tech. apžiūros.
6	Daf SB 250	1998	FGL 508	985421	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių, kuro bakas tuščias, salono būklė prasta, kiauras stogas. Be tech. apžiūros.
7	Daf SB 250	1998	FFZ 980	970115	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, Variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių, kuro bakas tuščias, salono būklė prasta, kiauras stogas. Be tech. apžiūros.
8	Daf SB 250	1998	FGL 506	1187846	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių, kuro bakas tuščias, salono būklė prasta, kiauras stogas. Be tech. apžiūros.
9	Daf SB 250	1998	FFZ 981	1170046	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių. Nėra d.p. veidrodžio. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta, kiauras stogas. Be tech. apžiūros.
10	Daf SB 250	1998	FGL 507	1415091	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių. Nėra d.p. veidrodžio. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta, kiauras stogas. Be tech. apžiūros.
11	Daf SB 250	1998	FHG 280	1082612	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių. Nėra d.p. veidrodžio. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta, kiauras stogas. Be tech. apžiūros.
12	Daf SB 250	1998	FHG 285	834378	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių. Nėra d.p. veidrodžio. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta, kiauras stogas. Be tech. apžiūros.
13	Daf SB 250	1998	FHG 281	1014635	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių. Nėra abiejų veidrodžių. Daužtas priekio k.p. kampas, buferis, suskilęs k.p. šono priekyje stiklas. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta, kiauras stogas. Be tech. apžiūros.
14	DEN OUDSTEN,B96-DL-595	1998	FHG 293	1176412	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių. Nėra abiejų galiniu žibintų. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta. Be tech. apžiūros.
15	DEN OUDSTEN,B96-DL-595	1999	FHG 291	1020495	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių. Nėra abiejų veidrodžių. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta. Be tech. apžiūros.
16	DEN OUDSTEN,B96-DL-595	2000	FHG 286	1002569	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių. Nėra D.P veidrodžio. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta. Be tech. apžiūros.
17	DEN OUDSTEN,B96-DL-595	2000	FHG 290	985427	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta. Be tech. apžiūros.
18	Den OUDSTEN B 96	2001	HJF 407	877841	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra priekinio stiklo, nėra galinio d.p. buferio kampo. Nėra 3 vnt. kėdžių. Nėra akumuliatorių. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta. Be tech. apžiūros.
19	Den OUDSTEN B 96	2001	HJF 019	731163	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta. Be tech. apžiūros.

20	Den OUDSTEN B 96	2001	HFJ 576	765677	Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. remontas, stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta. Be tech. apžiūros.
----	------------------	------	---------	--------	---

Bendrovė nenaudojamą turtą parduoda, kaip turтинį kompleksą. Viso komplekso pradinė kaina įskaitant PVM – 36.000,00 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai Eur, 00 ct.).

Viešas aukcionas įvyks 2020 m. rugpjūčio 14 d. 10.00 val. Raudondvario pl. 105, Kaunas, 202 kab. Parduodamo turto pirkimo kainos pasiūlymą pateikti Raudondvario pl. 105, Kaunas, 200 kab. iki registracijos pabaigos.

Aukciono dalyvių registracija vyks 2020 m. rugpjūčio 6 – 13 d. nuo 9.00 iki 15.00 val. darbo dienomis. Registruotis galima atvykus adresu Raudondvario pl. 105, Kaunas 200 kab. Žiūrovų dalyvavimas negalimas. Aukcionas bus vykdomas, jei bus registruoti ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai. Dalyviai registruojami ir dalyvauja aukcione nemokamai. Po pirkimo fakto pardavėjas nepriima jokių pretenzijų dėl įsigyto turto.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu Raudondvario pl. 105, Kaunas, rugpjūčio 6 – 13 d. nuo 9.00 iki 15.00 val. darbo dienomis. Kontaktinis asmuo: Renatas Issak, tel. Nr. +37065319360, el.paštas renatas.issak@kaunoautobusai.lt.

Susipažinti su parduodamu turtu, aukciono nuostatais, gauti paraišką dalyvauti aukcione ir parduodamo turto pirkimo kainos pasiūlymo formą galima puslapyje <http://kaunoautobusai.lt/veikla/aukcionai/>

Už aukcione įsigytą turtą pirkėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas į UAB „Kauno autobusai“ banko sąskaitą: a.s. LT332140030002193678, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.