

**UAB „KAUNO AUTOBUSAI“
SKELBIMAS**

UAB „Kauno autobusai“ skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti materialiojo turto viešąjį aukcioną.

Parduodamo turto duomenys:

Eil. Nr.	Autobuso pavadinimas	Pagaminimo metai	Valstybinis numeris	Rida km.	SDK Kodas	Techninė būklė
1	Scania Omnicity N230UB	2006	JCR 668	1234480	FTEHKPAH	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, stabdžių sistemos remontas, keleivių salono sėdynių remontas. Neveikia kondicionavimo sistema. Didelis kuro poreikiojimas, reikalingas variklio kap. Remontas.
2	Scania Omnicity N230UB	2006	JCR 093	1220979	CTTNHRRN	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, stabdžių sistemos remontas, keleivių salono sėdynių remontas. Neveikia kondicionavimo sistema. Didelis kuro poreikiojimas, reikalingas variklio kap. Remontas. Reikalingas pav. dėžės remontas
3	Scania Omnicity N230UB	2006	JCR 953	1252324	TNFFKNFR	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, stabdžių sistemos remontas, keleivių salono sėdynių remontas. Neveikia kondicionavimo sistema. Didelis kuro poreikiojimas, reikalingas variklio kap. Remontas. Nėra tepalo spaudimo
4	Scania Omnicity N230UB	2006	JDC 015	1172434	PMCFACRK	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, stabdžių sistemos remontas, keleivių salono sėdynių remontas. Neveikia kondicionavimo sistema. Didelis kuro poreikiojimas, reikalingas variklio kap. Remontas.
5	Scania Omnicity N230UB	2006	JCR 092	1218941	FCAEPNAF	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Nėra variklio, pav. dėžės. Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, stabdžių sistemos remontas, keleivių salono sėdynių remontas
6	Scania Omnicity N230UB	2006	JCD 953	1152508	TNFHCENK	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, stabdžių sistemos remontas, keleivių salono sėdynių remontas
7	Scania Omnicity N230UB	2006	JDC 125	1233697	FMHNMENH	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, stabdžių sistemos remontas, keleivių salono sėdynių remontas. Salono stiklų nėra
8	Scania Omnicity N230UB	2006	JCD 956	1191291	AMFKETNH	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, stabdžių sistemos remontas, keleivių salono sėdynių remontas. Neveikia kondicionavimo sistema. Didelis kuro poreikiojimas, reikalingas variklio kap. Remontas. Reikalingas pav. dėžės remontas
9	Scania Omnicity N230UB	2006	LKG 074	1251475	TPAFRRCP	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. Remontas (dūmina), stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta.
10	Scania Omnicity N230UB	2006	KHC 460	1228732	ENEKNTN	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, stabdžių sistemos remontas, keleivių salono sėdynių remontas. Neveikia kondicionavimo sistema. Didelis kuro poreikiojimas, reikalingas variklio kap. Remontas. Vairuotojo sėdynė suplyšusi
11	Scania Omnicity N230UB	2006	JCD 950	1254949	KHETEPER	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, stabdžių sistemos remontas, keleivių salono sėdynių remontas. Neveikia kondicionavimo sistema. Didelis kuro poreikiojimas, reikalingas variklio kap. Remontas. Reikalingas durų valdymo modulis
12	Scania Omnicity N230UB	2006	JCD 051	1167648	PKFFNKNP	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Reikalingas elektros sistemos, neveikia durų valdymas, reikalingas kėbulo remontas, Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta
13	Scania Omnicity N230UB	2006	JBH 926	1214178	CTHTFAFP	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, variklio kap. Remontas (dūmina), stabdžių sistemos remontas. Nėra akumuliatorių. Kuro bakas tuščias, salono būklė prasta.
14	Scania Omnicity N230UB	2006	JBH 621	1166734	RTFFRMEK	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, stabdžių sistemos remontas, keleivių salono sėdynių remontas. Neveikia kondicionavimo sistema. Didelis kuro poreikiojimas, reikalingas variklio kap. Remontas. Reikalingas durų valdymo modulis
15	Scania Omnicity N230UB	2006	JDP 460	1211876	PFNPHMMP	Netinkamas eksploatacijai, tech apžiūra negalioja. Reikalingas elektros sistemos, kėbulo remontas, stabdžių sistemos

					remontas, keleivių salono sėdinių remontas. Neveikia kondicionavimo sistema. Didelis kuro poreikvojimas, reikalingas variklio kap. Remontas.
--	--	--	--	--	--

Bendrovė nenaudojamą turtą parduoda, kaip turtinį kompleksą. Viso komplekso pradinė kaina įskaitant PVM – 45.000,00 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai Eur, 00 ct.).

Viešas aukcionas įvyks 2021 m. rugpjūčio 13 d. 10.00 val. Raudondvario pl. 105, Kaunas, 202 kab. Parduodamo turto pirkimo kainos pasiūlymą pateikti Raudondvario pl. 105, Kaunas, 200 kab. iki registracijos pabaigos.

Aukciono dalyvių registracija vyks 2021 m. rugpjūčio 2 – 12 d. nuo 9.00 iki 15.00 val. darbo dienomis. Registruotis galima atvykus adresu Raudondvario pl. 105, Kaunas 200 kab. Žiūrovų dalyvavimas negalimas. Aukcionas bus vykdomas, jei bus registruoti ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai. Dalyviai registruojami ir dalyvauja aukcione nemokamai. Po pirkimo fakto pardavėjas nepriima jokių pretenzijų dėl įsigyto turto.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu Raudondvario pl. 105 ir Islandijos pl. 209, Kaunas, rugpjūčio 2 – 12 d. nuo 9.00 iki 15.00 val. darbo dienomis. Kontaktinis asmuo: Renatas Issak, tel. Nr. +37065319360, el.paštas renatas.issak@kaunoautobusai.lt.

Susipažinti su parduodamu turtu, aukciono nuostatais, gauti paraišką dalyvauti aukcione ir parduodamo turto pirkimo kainos pasiūlymo formą galima puslapyje <http://kaunoautobusai.lt/veikla/aukcionai/>

Už aukcione įsigytą turtą pirkėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas į UAB „Kauno autobusai“ banko sąskaitą: a.s. LT332140030002193678, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.